

第33回入札会対象品 不具合品のご連絡 **2025.9.17現在**

第33回入札会事務局

これらの商品は動作確認の結果、不具合箇所が見つかりました。

申し訳ありませんが、正常動作が出来ない状態と判断致しました。

1. 動作NG 及び 2.動作条件付きOKの詳細は、下記の在庫検索サイトより管理番号を検索し、動作チェックシートをご確認ください。

在庫検索サイト → <https://stocks.askindex.co.jp/>

1. 動作NG

入札No.43 管理番号 **LA0356**

サーマルサイクラー



在庫場所
エンザン
塩山

入札No.49 管理番号 **O60532**

ロータリーエバポレーター



在庫場所
エンザン
塩山

2. 動作条件付きOK

入札No.3 管理番号 **NA0409**

恒温槽



在庫場所
エンザン
塩山

仕様はAC220V/60Hzだが、
動作確認時はAC200V/50Hzで確認しました。

入札No.57 管理番号 **O60287**

ミキサー 混合機



在庫場所
エンザン
塩山

タイマ機能せず。(同等品との交換は可能と推定)
ギアオイル劣化、スポロケット摩耗、
駆動チェーン伸び、手動レーバー軸摩耗

入札No.93 管理番号 **N80131**

光軸検査装置



在庫場所
エンザン
塩山

測定用のサンプルなし。
検査したいサンプル用の治具を製作すれば、
問題なく使用できる。

入札No.216 管理番号 **M50356**

赤外線顕微鏡



在庫場所
エンザン
塩山

性能試験はサンプルが付属していない為、
実施していません。

入札No.279 管理番号 **M70343**

電子秤



在庫場所
エンザン
塩山

小数点以下の表示が薄い。

入札No.359 管理番号 **LB0690**

外観検査装置



在庫場所
エンザン
塩山

フォトマスクを実装しての確認が取れません。
PC(UP-8000)へ接続されていないと
ネットワークエラーが発生します。

入札No.383 管理番号 **N70124**

ラミネーター(LED-UV装置付き)



在庫場所
エンザン
塩山

ラミネーターの動作、LED CUREステージ 及び
酸素濃度計動作のみ確認。

入札No.544 管理番号 **I20039**

エアコンプレッサー(スクリー)



在庫場所
キュウシュウ
九州

メーカー点検によるリセット必要。

3. 廃棄品(入札会対象品から除外)

入札No.581 管理番号 **L40638**

無停電電源装置(UPS)



在庫 無し