

第33回入札会対象品 不具合品のご連絡 **2025.9.26現在**

第33回入札会事務局

こちらの商品は動作確認の結果、不具合箇所が見つかりました。
申し訳ありませんが、正常動作が出来ない状態と判断致しました。

1. 動作NG 及び 2. 動作条件付きOKの詳細は、下記の在庫検索サイトより管理番号を検索し、動作チェックシートをご確認ください。

在庫検索サイト → <https://stocks.askindex.co.jp/>

1. 動作NG

入札No.43 管理番号 **LA0356**
サーマルサイクラー



在庫場所
エンザン
塩山

動作NG

入札No.49 管理番号 **O60532**
ロータリーエバポレーター



在庫場所
エンザン
塩山

動作NG

入札No.94 管理番号 **P40100**
積分球測定システム



New !!

在庫場所
エンザン
塩山

動作NG

パソコン及びUSBキーなし
動作確認チェックシートなし

入札No.552 管理番号 **OC0407**
空調ユニット



在庫場所
エンザン
塩山

動作NG

2. 動作条件付きOK

入札No.3 管理番号 **NA0409**
恒温槽



在庫場所
エンザン
塩山

仕様はAC220V/60Hzだが、
動作確認時はAC200V/50Hzで確認しました。

入札No.57 管理番号 **O60287**
ミキサー 混合機



在庫場所
エンザン
塩山

タイマ機能せず。(同等品との交換は可能と推定)
ギアオイル劣化、スポロケット摩耗、
駆動チェーン伸び、手動レーバー軸摩耗

入札No.93 管理番号 **N80131**
光軸検査装置



在庫場所
エンザン
塩山

測定用のサンプルなし。
検査したいサンプル用の治具を製作すれば、
問題なく使用できる。

入札No.216 管理番号 **M50356**
赤外線顕微鏡



在庫場所
エンザン
塩山

性能試験はサンプルが付属していない為、
実施していません。

入札No.279 管理番号 **M70343**
電子秤



在庫場所
エンザン
塩山

小数点以下の表示が薄い。

入札No.359 管理番号 **LB0690**
外観検査装置



在庫場所
エンザン
塩山

フォトマスクを実装しての確認が取れません。
PC(UP-8000)へ接続されていないと
ネットワークエラーが発生します。

入札No.383 管理番号 **N70124**
ラミネーター(LED-UV装置付き)



在庫場所
エンザン
塩山

ラミネーターの動作、LED CUREステージ 及び
酸素濃度計動作のみ確認。

入札No.544 管理番号 **I20039**
エアコンプレッサー(スクリュー)



在庫場所
エンザン
九州

メーカー点検によるリセット必要。

3. 廃棄品(入札会対象品から除外)

入札No.581 管理番号 **L40638**
無停電電源装置(UPS)



在庫無し

4. 注意事項

入札No.132 管理番号 **NC1022**
デシケーター(ガス置換可)



在庫場所
キュウシュウ
九州

※天板に穴4か所あり ガス置換として販売不可

入札No.295 管理番号 **O50033**
スパッタリング装置



在庫場所
エンザン
塩山

スパッタ電源：1台なし 1台故障中

5. 動作保留

入札No.38 管理番号 **NA0500**
自動細胞培養装置



在庫場所
エンザン
塩山

New !!

下記の必要な備品・機器がないため
お客様での確認をお願いします。
メディアバッグ・細胞インレットバッグ・混合ガスタンク
チューブポンプ・チューブシーラー・無菌チューブ接合装置